

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGY997



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGY997	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	61892	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T72816	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ değişimi yağ yağ uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	-1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	80	1
2. Aks	55	57	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2625	1.1275	10
2. Aks	0.6425	0.599	6
El Freni	0.2835	0.3145	9

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	5,29 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	6,23 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	5,38 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	6,31 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.06.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T72816 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.06.2025 14:56:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P0641:

Sensor referans gerilimi A

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0641:

Sensor referans gerilimi A

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P2244:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

HATALI SINYAL

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0657:

ANA ROLEDEN SONRA GUC BESLEMESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P2244:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

HATALI SINYAL

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P0657:

ANA ROLEDEN SONRA GUC BESLEMESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Hata kodu B1016:

ON CAM SILECEK MOTORU HIZLI KADEME

HATALI KONTROL!

Konfor

Marelli EP gösterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.08.2021		Çarpma	Hayır	2602.2	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 15:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1384976	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 14:07	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 15:19
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19
Rapor No: 06-01-1384976
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19
Rapor No: 06-01-1384976
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19

Vuruk



Motor, Yağ karteri > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik




Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Tavan, Sağ üst frangart > Rötüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 15:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1384976 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 15:19
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Sağ üst frangart > Rötüş



Taban, Yer döşemesi, sağ ön > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapagı içi lokal boyalı.

Diğer notlar;

Araç yağ değişim uyarısı veriyor ve ikaz lambası yanıyor. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Egzozdan yoğun beyaz duman atma mevcut. Araç yağ değişimi uyarısı veriyor. Yağ uyarı ikaz lambası yanıyor. Yağ değişimi ,yağ ikaz lambası ve egzozdan yoğun beyaz duman atma olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 15:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1384976	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 14:07	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 15:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası