

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGY858

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGY858	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	57372	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T77651	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-02	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut-kaplama olan kısımları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yırtık yanık deliği ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizikler mevcut,sağ ön lastik farklı,lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Fren diskleri aşınmış. Fren balatası kablosu kopmuş.
Yürür Aksam		Arka sol amortisör yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor yağ kaçağı. Motor da sarsıntılı çalışma mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza yok
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Sesli çalışma mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	86	3
2. Aks	69	76	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.875	1.9495	3
2. Aks	0.814	0.8965	9
El Freni	0.57	0.607	6

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren sistemi > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	6,33 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	5,84 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	7,02 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	6,19 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 17:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1387274	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 17:49
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

25.06.2025
Arac:
Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
330 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA22500006T77651 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
25.06.2025 17:28:39 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Marelli 6F3
Hata kodu P0068A:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Motor
Marelli 8F3 CF5
Hata kodu P0068A:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
ABS
Bosch ABS/ESP 8.0 EP
Hata kodu U0001:
CAN-BUS/VERİ HATTI "C"
BOZUK İLETİSİM
Hava yastığı
Autoliv Airbag 2
Konfor
Delphi Govde Bilgisayarı
Hata kodu B1016:
ON CAM SİLECEK MOTORU HIZLI KADEME
HATALI KONTROL!
Hata kodu B1018:
ON CAM SİLECEK MOTORU YAVAS KADEME
ROLENİN ARIZALI KONTROL BESLEMESİ!
Konfor
Marelli EP gösterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Tramer Sorgusu Yapılmamıştır

Tramer ile ilgili notlar;

TRAMER SORGULAMA EKRANI HATA VERDİĞİ İÇİN SORGU BAŞARISIZ OLMUŞTUR.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 17:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1387274	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 17:49
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Pano/Göstergeler, Ön Torpido
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1387274 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 17:01 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:49
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Alt muhafaza >
Sökülmüş-Yok



Arka aks, Amortisör, arka sol >
Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Delinmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Etiket Yapıştırılmış

Parça Grubu

Fren sistemi

Motor

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Motor - Sarsıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 17:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1387274	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 17:49
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Motorda yağ kaçağı olduğu için dyno test yapılamadı. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. Araç kirli olduğundan detaylı kusur tespiti yapılamadı.aracın bazı bölgelerinde kaplama olduğu için gözle boya kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 17:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1387274	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 17:01	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 17:49
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası