

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1388410 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGU653

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1388410 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGU653	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	70293	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T62823	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-08	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1388410 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarları mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenme ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Ön silecekler deforme.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ sol amortisör yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor sarsıntılı çalışıyor-yağ kaçağı mevcut-motor gaz yemiyor-duman atıyor
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor Muhafaza yok
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		Kalorifer peteklerinde kırık mevcut
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Motor soğutma sıvısı kirli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1388410 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	86	5
2. Aks	70	81	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6805	1.4385	14
2. Aks	0.761	0.708	6
El Freni	0.9085	0.845	6

Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	6,67 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	6,48 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	6,48 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	5,96 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1388410 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.06.2025 16:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1388410	Araç Giriş Tarihi:	27.06.2025 15:20	Araç Çıkış Tarihi:	27.06.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

27.06.2025

Arac:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T62823 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.06.2025 16:12:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P0521:

Yag basinc musiri

HATALI SINYAL

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P0521:

Yag basinc musiri

HATALI SINYAL

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastigi

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2823 şasi nolu TOFAS-FIAT FIORINO COMBI POP 1.3 M.JET 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.06.2025 16:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1388410	Araç Giriş Tarihi:	27.06.2025 15:20	Araç Çıkış Tarihi:	27.06.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44
Rapor No: 06-01-1388410
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44
Rapor No: 06-01-1388410
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik


Diğer




Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı




Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.06.2025 16:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1388410 Araç Giriş Tarihi: 27.06.2025 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.06.2025 16:44
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Kırılmış



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Kırılmış



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı

Parça Grubu

Motor

Motor

Parça ve Hasar

Motor - Duman Atıyor

Motor - Sarsıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.06.2025 16:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1388410	Araç Giriş Tarihi:	27.06.2025 15:20	Araç Çıkış Tarihi:	27.06.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç geneli dolu hasarı mevcut.

Diğer notlar;

Motor yağ lambası ve motor arıza lambası yanıyor.motor sarsıntılı çalışınizi için dyno testi yapılamadı. Motor soğutma sıvısı kirli.Akü değerleri görülemeyişi için akü testi yapılamadı. Araç kirli olduğundan detaylı kusur tespiti yapılamadı.Motor gaz yemiyor ve duman atıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.06.2025 16:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1388410	Araç Giriş Tarihi:	27.06.2025 15:20	Araç Çıkış Tarihi:	27.06.2025 16:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası