

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29
Rapor No: 06-01-1395022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29

Full Plus Ekspertiz



06CGZ042



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1395022 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ042	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	58320	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T67607	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1395022 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar,kirli,çizikler ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon hidrolik kabı yağ kaçağı
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1395022 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-8.9 ! m/km	-6.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	92	85	7
2. Aks	70	69	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1685	1.9885	8
2. Aks	0.352	0.6405	10
El Freni	0.744	0.959	22

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	3,46 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92T	3,1 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	3,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	3,47 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1395022 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2025 13:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1395022	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2025 12:39	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2025 13:29
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.07.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

330 A1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T67607 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.07.2025 11:33:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0641:

Sensor referans gerilimi A

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0070:

Dis dis hava sıcaklık sensoriu A

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0641:

Sensor referans gerilimi A

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0070:

Dis dis hava sıcaklık sensoriu A

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0071:

Dis dis hava sıcaklık sensoriu A

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu U19B4:

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık sensoriu A

SINYAL ÇOK ZAYIF

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu U19B4:

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık sensoriu A

SINYAL ÇOK ZAYIF

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Konfor

Marelli EP gösterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1395022 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.11.2024		Çarpma	Hayır	3600	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29
Rapor No: 06-01-1395022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39

Sayfa: 8/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29
Rapor No: 06-01-1395022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1395022 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 13:29
Rapor No: 06-01-1395022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 12:39

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 13:29



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceMotor, Motor > Yağ
sistemleri, Anten > Hasarlı




Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Çamurluk, sağ arka,
Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Yüzeysel Çizik



Direksiyon sistemi, Hidrolik
yağı kabı > Yağ Kaçağı



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2025 13:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1395022	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2025 12:39	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2025 13:29
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2025 13:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1395022	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2025 12:39	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2025 13:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası