

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2387146 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGZ087

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape, is written on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2387146 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ087	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	59817	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T76617	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2024-12-23	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2387146 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yırtık deforme ve kirlenmeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza yok
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2387146 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	86	3
2. Aks	68	61	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5745	1.393	11
2. Aks	0.806	0.8	0
El Freni	0.671	0.6315	5

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,39 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,33 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,24 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,69 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2387146 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2387146 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.06.2025
Arac:
Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
330 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA22500006T76617 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
25.06.2025 16:15:25 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Marelli 6F3
Motor
Marelli 8F3 CF5
ABS
Bosch ABS/ESP 8.0 EP
Hata kodu U0001:
CAN-BUS/VERİ HATTI "C"
BOZUK İLETİŞİM
Hava yastığı
Autoliv Airbag 2
Konfor
Delphi Govde Bilgisayarı
Hata kodu B1011:
SOL FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Marelli EP gösterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.08.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1012.8	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2387146	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 15:19	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37
Rapor No: 06-01-2387146
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tavan, Sol üst frangart > Çizik



Tavan, Sağ üst frangart > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37
Rapor No: 06-01-2387146
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik




Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motor, Yağ karteri > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Delinmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 16:37
Rapor No: 06-01-2387146
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 15:19

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 16:37



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tampon, arka, Arka tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Arka tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence
sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor - Sarsıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2387146	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 15:19	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç geneli logo söküm izleri mevcut.

Diğer notlar;

Motorda sarsıntılı çalışma olduğundan Dyno testi yapılamadı. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2387146	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 15:19	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası