

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGZ834

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ834	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	72986	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T69076	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2024-12-07	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik,çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar,çizik,kirli ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Disklerde aşınma mevcut
Yürür Aksam		Sol tabla fişeği hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.3 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	82	3
2. Aks	61	60	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8195	1.883	3
2. Aks	1.138	1.243	8
El Freni	1.232	1.251	1

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	6,84 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	6,84 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	6,28 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	6,12 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.06.2025

Arac:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T69076 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.06.2025 09:14:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Motor

Marelli 8F3 CF5

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastigi

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.10.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
28.09.2022		Çarpışma	Hayır	7838.67	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04
Rapor No: 06-01-1386256
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04
Rapor No: 06-01-1386256
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04

Diğer



Motor, Alt muhafaza >
Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol, Davlumbaz >
Hasarlı



Arka aks, Amortisör, arka sol >
Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Ön aks, Salıncak, ön sol alt >
Hasarlı



Taban, Taban halısı > Deforme
Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Delinmiş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Delinmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1386256 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Koltuklar, ön	Koltuk, sol ön - Sabitlemesi Hatalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç geneli kaplama söküm izleri mevcut.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motorda yağ kaçağı olduğundan dolayı dyno testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.06.2025 17:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1386256	Araç Giriş Tarihi:	23.06.2025 16:22	Araç Çıkış Tarihi:	23.06.2025 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası