

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGU652



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGU652	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	44671	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T62883	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve boya atmaları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Ön silecekler deforme ve arka silecek lastiği yok
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ karteri ve ön krank keçesi yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	85	2
2. Aks	77	69	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5895	1,486	5
2. Aks	0.6765	0.712	4
El Freni	1.062	0.995	6

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	3,9 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	1,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	4,04 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	1,5 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
311	273	41	110
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	49	10	70,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.08.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

330 A1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T62883 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.08.2025 16:53:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P20F4:

Ure katkı maddesi dozaj modülü

ILAVE TÜKETİM ÇOK DUSUK

Hata kodu P20F4:

Ure katkı maddesi dozaj modülü

ILAVE TÜKETİM ÇOK DUSUK

Hata kodu P20F4:

Ure katkı maddesi dozaj modülü

ILAVE TÜKETİM ÇOK DUSUK

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu U19B4:

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu U19B4:

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Hata kodu B0101:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Hata kodu B1008:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1007:

SOL SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1023:

PLAKA LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1011:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1024:

ARKA SAG SIS LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1005:

ARKA SIS LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0426:

Aktivasyon kodu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1009:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Hata kodu B1000:

ECU

Dahili hata.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1409445 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.01.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	171.8	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1409445	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 16:13	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1409445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Cam yıkama/silme sistemi, Silecek arka > Sökülmüş-Yok



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1409445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12



Cam yıkama/silme sistemi,
Silecekler, ön > Deforme
Olmuş



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Boyası Atmış



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 17:12
Rapor No: 06-01-1409445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 17:12



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Araç motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 17:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1409445	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 16:13	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 17:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası