

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGU602



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGU602	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	63671	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T60817	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	552837757057999	Motor Hacmi	1248cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Fiorino Combi	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42
Rapor No: 06-01-2422002
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		Ön sol koltuk sabitlemesi hatalı
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ karteri ve ön krank keçesi yağ kaçağı ,rölantide sarsıntı mevcut
Şanzıman		Şanzıman ses yapıyor ve şanzıman yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	86	2
2. Aks	84	84	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5135	1.589	4
2. Aks	1.005	0.937	6
El Freni	1.2635	1.021	19

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	4,58 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92T	7,72 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	5,46 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	4,46 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.10.2025
Arac:
Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
330 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA22500006T60817 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
01.10.2025 09:07:26 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Marelli 6F3
Hata kodu P0068A:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Motor
Marelli 8F3 CF5
Hata kodu P0068A:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
ABS
Bosch ABS/ESP 8.0 EP
Hava yastığı
Autoliv Airbag 2
Konfor
Delphi Govde Bilgisayarı
Hata kodu B1005:
ARKA SIS LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Marelli EP gosterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.02.2021		Çarpisma	Hayır	1191.8	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 13:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2422002	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 17:02	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 13:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42
Rapor No: 06-01-2422002
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Eksik



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 13:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2422002 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 13:42
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Koltuklar, ön	Koltuk arkılığı, sol ön - Sabitlemesi Hatalı
Şanzıman	Şanzıman - Ses Yapıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol arka lastik stepne takılı olup stepnedeki lastik hasarlı ve sabitlemesi hatalı.

Diğer notlar;

Araçta etiket söküm izleri mevcut . Araçta şanzımanda ve motorda yağ kaçağlarından dolayı DYNO TESTİ YAPILMADI. Araç yoğun bir şekilde sağa çekme mevcut servis kontrol.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 13:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2422002	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 17:02	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 13:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası