

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2440016	Araç Giriş Tarihi:	27.11.2025 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CGZ125

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2440016 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ125	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	55326	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T80189	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	09-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41
Rapor No: 06-01-2440016
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2440016 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı, rolantide sarsıntılı çalışma ve enjektörler harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü takviyesi ile çalıştırıldı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2440016 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-12.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	85	0
2. Aks	4	82	78 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.901	1.8455	2
2. Aks	0.7025	0.8225	14
El Freni	0.7235	0.71	1

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	5,36 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	5,46 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	5,23 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	5,42 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2440016 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2440016 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.11.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

330 A1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T80189 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.11.2025 10:32:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P0657:

ANA ROLEDEN SONRA GUC BESLEMESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P0657:

ANA ROLEDEN SONRA GUC BESLEMESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

3*

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu C1210:

Gosterge grubu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1205:

ABS valf rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0019:

CAN-BUS/VERİ HATTI "B"

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B10AA:

Yapılandırma

HATALI VERİ

Hata kodu U1703:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1726:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0426:

Aktivasyon kodu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1003:

Radyo uzaktan kumanda alıcısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1009:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

Marelli EP gösterge panosu grubu

Hata kodu B1000:

ECU

Dahili hata.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2440016 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.04.2022		Çarpışma	Hayır	5201.15	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41
Rapor No: 06-01-2440016
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 09:41
Rapor No: 06-01-2440016
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 09:41


Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Kırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Küçük Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2440016	Araç Giriş Tarihi:	27.11.2025 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Etiket folyo olan yerlerde gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç rolantide sarsıntılı çalışma enjektörler harici ve egzoz dan beyaz duman çıkışı mevcut, DYNO testi yapılamadı. Araç aküsü arızalı ve şarj olmadığından bagaj kapağı kilidini açılmayıp bagaj kapağı iç kısmı cıvatalar kusur kontrolleri yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2440016	Araç Giriş Tarihi:	27.11.2025 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası