

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 1/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35

# Full Plus Ekspertiz



## 06CGL806



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13  
Rapor No: 06-01-4431251 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

Plaka	06CGL806	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	85717	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T80989	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	09-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTP	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 3/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 4/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi, boya atması, ezik, ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kir, çizik, deforme ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Akü sağlık durumu düşük
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Camda ufak taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13  
Rapor No: 06-01-4431251 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-14.5 ! m/km	2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	86	2
2. Aks	73	70	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.458	2.449	0
2. Aks	0.679	0.795	14
El Freni	0.837	0.776	7

### Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	4,62 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	5,75 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	4,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	5,87 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13  
Rapor No: 06-01-4431251 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13  
Rapor No: 06-01-4431251 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

30.10.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T80989 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.10.2025 10:49:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

Marelli 6F3

3\*

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Motor

Marelli 8F3 CF5

3\*

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Hata kodu U1703:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Hata kodu U0001:

CAN-BUS/VERİ HATTI "C"

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0019:

CAN-BUS/VERİ HATTI "B"

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1009:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu U1726:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B10AA:

Yapılandırma

HATALI VERİ

Hata kodu U1703:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13  
Rapor No: 06-01-4431251 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.03.2022		Çarpışma	Hayır	2289.2	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 9/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 10/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kaporta, Sol Üst Frangart > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstapne > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 11/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka >  
Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Etiket Yapıştırılmış




Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Etiket Yapıştırılmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Taban, Paspaslar >  
Eksik



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Rapor No: 06-01-4431251  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59

Sayfa: 12/13  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kol  
dayaması, ön > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon  
simidi > Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri

#### Parça ve Hasar

Anten - Hasarlı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Yağ kaçağı, Motor arıza ve yağ basınç uyarı ikaz lambası yandığından DYNO testi yapılmadı. Araç boya deseninde deforme ve solma mevcut. Araç egzozdan beyaz duman atma mevcut Etiket folyo olan yerlerde gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/13  
Rapor No: 06-01-4431251 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası