

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BVS372



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)


Araç Bilgileri

Plaka	06BVS372	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	107591	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NM422500006R64118	Motor Gücü	57 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	06-04-2020	Sonraki Muayene Tar.	15-04-2026
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 17:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1435301	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 15:46	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 17:33
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sol ön koltuk sabitlemesi hatalı oynuyor.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deforme ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Debriyaj aşınmış, sert ve dipten kavıyor. 3. Vitese geçişte harici ses mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	80	2
2. Aks	73	74	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6955	1.5075	11
2. Aks	0.701	0.7175	2
El Freni	0.866	0.7425	14

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,19 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,63 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,27 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,56 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33
Rapor No: 06-01-1435301
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
240	198	34	122
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
57	43	10	75,44
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.11.2025
Arac:
Fiat Fiorino 1.4i 8V
Motor kodu:
350 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
(kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
12.11.2025 17:23:17 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Marelli IAW 5SF3/-F8/-CF4
Hata kodu P0420:
BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Hata kodu P0621:
Alternator
Terminal 61 (L) guic kaynagi hatalidir.
ABS
Bosch ABS/ESP 8.0 EP
Hata kodu C1217:
GERİ VİTES LAMBALARI SVICI
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
Autoliv Airbag 2
Konfor
Delphi Govde Bilgisayari
Konfor
Marelli EP gosterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.03.2022			Hayır	0	TL
25.07.2021		ERP-Çarpma	Hayır	4899.83	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 17:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1435301	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 15:46	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 17:33
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33
Rapor No: 06-01-1435301
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.11.2025 17:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1435301 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:46 Araç Çıkış Tarihi: 12.11.2025 17:33
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Şanzıman

Şanzıman

Parça ve Hasar

Debriyaj - Aşınmış

Şanzıman - Ses Yapıyor

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Bagaj kapağı iç dış işlemli boyalı

Diğer notlar;

Direksiyon simidi ve koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.11.2025 17:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1435301	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 15:46	Araç Çıkış Tarihi:	12.11.2025 17:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası