

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DVT115

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34DVT115	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	154565	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T05987	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
İlk Tescil Tarihi	22-03-2021	Sonraki Muayene Tar.	00-00-00
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18
Rapor No: 06-01-1428369
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler,yakıcı madde izleri ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		Sağ sol z rotlar deforme
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Ön krank keçesi hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-7.7 ! m/km	-5.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	86	3
2. Aks	64	72	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.203	1.2075	0
2. Aks	1.2335	1.1415	7
El Freni	1.5965	1.5235	4

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	5,99 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	92T	4,66 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	6 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
322	273	44	102
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	53	11	75,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.10.2025
Arac:
Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
330 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA22500006T05987 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
20.10.2025 16:07:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Marelli 6F3
Motor
Marelli 8F3 CF5
ABS
Bosch ABS/ESP 8.0 EP
Hava yastığı
Autoliv Airbag 2
Konfor
Delphi Govde Bilgisayarı
Hata kodu U0426:
Aktivasyon kodu
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Marelli EP gösterge panosu grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.08.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 16:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1428369	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 15:28	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 16:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18
Rapor No: 06-01-1428369
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18
Rapor No: 06-01-1428369
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Taş izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Vuruk



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Direksiyon sistemi, Rot
kolu/Rot başı, sol > Deforme
Olmuş



Direksiyon sistemi, Rot
kolu/Rot başı, sağ > Deforme
Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1428369 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç rölantide dalgalanma ve soğukken geç çalışıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 16:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1428369	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 15:28	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 16:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası