

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1360218 Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FD6293

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1360218 Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06FD6293	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	121255	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NM432300006617311	Motor Gücü	57 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Linea
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1360218 Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,deformasyon mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar deforme olmuş.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		ÇİZİKLER mevcut.
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik kırık.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		Aks yağ terletmesi mevcut.vites körüğü deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Düğmeler deforme olmuş.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Klima soğutmuyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş İZLERİ mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1360218 Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	72	2
2. Aks	73	60	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2695	2.157	4
2. Aks	2.104	1.939	7
El Freni	1.3095	1.2855	1

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	4,27 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	4,48 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	4,42 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	4,52 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1360218 Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
370	302	55	110
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
57	51	20	89,47
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.04.2025 14:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1360218	Araç Giriş Tarihi:	12.04.2025 13:39	Araç Çıkış Tarihi:	12.04.2025 14:13
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

12.04.2025
Arac:
Fiat Linea 1.4i 8V
Motor kodu:
350 A1.000
Üretim yılı;
07-12
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06FD6293
VIN:
Test edilmiş:
12.04.2025 14:01:52 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Konfor
Gosterge panosu grubu Marelli 3
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7311 şasi nolu TOFAS-FIAT LINEA ACTUAL PLUS 1.4 FIRE 77 E5 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13
Rapor No: 06-01-1360218
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Çizik



Kaporta, B-direk, sağ > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.04.2025 14:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1360218	Araç Giriş Tarihi:	12.04.2025 13:39	Araç Çıkış Tarihi:	12.04.2025 14:13
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.04.2025 14:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1360218 Araç Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.04.2025 14:13
Mersis No: 0309073518100001



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceDireksiyon sistemi, Direksiyon sistemleri, Eğlence sistemi > Deforme Olmuş



Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Hasarlı



Motor, Yağ karteri contası > Yağ Kaçağı



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçağı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Kalorifer/Klima

Şanzıman

Parça ve Hasar

Klima - Çalışmıyor

Vites körüğü - Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.04.2025 14:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1360218	Araç Giriş Tarihi:	12.04.2025 13:39	Araç Çıkış Tarihi:	12.04.2025 14:13
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası