

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1387264 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06HA0172

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1387264 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06HA0172	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	256119	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM432300003120170	Motor Gücü	77 kw
Ruhsat Motor No	198A3000648B256	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Linea	İlk Tescil Tarihi	02-11-2010
Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-ONaN	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1387264
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1387264 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, çizik, deforme hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Ön pano düğmeleri deforme.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. Ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Ezik mevcut.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1387264 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-4,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	67	1
2. Aks	56	55	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	447	428	4
2. Aks	258	269	4
El Freni	209	284	26

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,11 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	3,88 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,14 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1387264 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1387264	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

25.06.2025
Araç: Fiat Linea 1.6 16V JTDM
Motor kodu: 198 A3.000
Üretim yılı: 08—12
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN:
Test edilmiş: 25.06.2025 17:04:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor EDC 16 C39
Hava yastığı Hava yastığı TRW MY 03
Klima Denso klima
Konfor Gösterge panosu grubu Marelli Connect
Konfor Gövde bilgisayarı MF
Konfor Converg. Marelli/Microsoft
Konfor Gösterge panosu grubu Marelli 3 00000000
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Tramer Sorgusu Yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1387264
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1387264
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37

Vuruk



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik




Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37
Rapor No: 06-01-1387264
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37



Tavan, Ön cam direği, sağ > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Pano/Göstergeler, Ön pano düğmeleri > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 17:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1387264 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 17:37
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Temel Bilgiler;

RUHSAT BİLGİLERİ SİLİK OLDUĞU İÇİN MOTOR NUMARASI NET OKUNAMAMIŞTIR.

Diğer notlar;

Ön marşbiyel basamaklarında koruma folyosu olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç kirli olduğu için gözle hasar kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluklarda yarım koruma folyosu olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motorda yağ kaçağı olduğu için Dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.06.2025 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1387264	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 16:50	Araç Çıkış Tarihi:	25.06.2025 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası