

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43
Rapor No: 06-01-1484367
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43

Full Plus Ekspertiz



18AAZ134



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	18AAZ134	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	135858	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006V25019	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Pratico
İlk Tescil Tarihi	06-09-2021	Sonraki Muayene Tar.	07-07-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Kamyonet
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	2 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43
Rapor No: 06-01-1484367
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43
Rapor No: 06-01-1484367
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58

Sayfa: 4/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Deforme
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camı hasarlı. sol uzun far yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		hareket halinde harici ses mevcut. kontrol önerilir.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harici ses yakıt sızıntısı ve yap kaçağı mevcut
Şanzıman		Kavramada ses ve vuruş mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon power ses yapıyor ve yağ bidonunda kaçak izleri mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		
Klima		Klima soğutmuyor
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol kapı cam açma tuşları çalışması hatalı. Deformeler mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Yoğun duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-16.7 ! m/km	5.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	73	2
2. Aks	72	74	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3075	2.1165	8
2. Aks	1.4825	1.443	2
El Freni	1.317	0.7525	42

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	97T	2,53 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16C	97T	6,97 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16C	97T	2,64 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16C	97T	7,2 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 88	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
30.04.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.6 16V JTDM
Motor kodu:
552 80 444
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA26300006V25019 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
30.04.2026 09:02:10/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P2047:
AZALTMA ENJEKSİYON VALFİ 1 SIRA 1
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu P203F:
Üre katkı maddesi tanki
Seviye COK DUSUK
Hata kodu P2047:
AZALTMA ENJEKSİYON VALFİ 1 SIRA 1
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu P203F:
Üre katkı maddesi tanki
Seviye COK DUSUK
Motor
Dizel motor
Motor
Üre katkı maddesi dozaj modülü
Hata kodu P2047-00:
Katkı maddesi enjeksiyon valfi
Hatalı kontrol akım devresi.
Hata kodu P203F-00:
Üre katkı maddesi tanki
Seviye COK DUSUK
Hata kodu P2BAF-00:
Üre katkı maddesi sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ABS
ABS/ESC kumanda ünitesi
Hava yastığı
Hava yastığı kumanda ünitesi
Hata kodu U1703-00:
Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1700-00:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U0019-00:
CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu B10AA-4A:
Yapılandırma
HATALI VERİ
Hata kodu B1052-86:
DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U171A-87:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1705-87:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1703-87:
Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B12A6-13;
GUNDUZ SURUS LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1008-18:
ON SAG YATAY DONUS SINYALI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1114-13:
Stop lambası/park lambaları arka sol
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1039-13:
Gece gorus 1181
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U0019-87:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.02.2026		ERP-Çarpışma	Hayır	98000	TL
29.10.2023		Çarpma	Hayır	86658.88	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43
Rapor No: 06-01-1484367
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43

Araç Resimleri



Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43
Rapor No: 06-01-1484367
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Ezik



Kaporta, A-direk, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43
Rapor No: 06-01-1484367
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43




Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Sökülmüş-Yok



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Hidrolik yağı kabı > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı > Hasarlı



Motor, Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Sökülmüş-Yok



Motor, Hava filtresi kabı > Sabitlemesi Hatalı



Motor, Hava filtresi kabı > Kırılmış



Motorsuğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Sağ Kılıç Sacı - Lokal Boya

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. Egozdan yoğun siyah ve mavi duman çıkışı mevcut. Araç hareket-kavrama esnasında vites değiştirmede vuruntu ve ses mevcut. Araç çalışmasında harici ses mevcut. Enjektörler harici ses. Triger kapağı kırılmış. Enjektörler diplerinde yakıt sızıntı birikimi mevcut.hava filtresi bağlantı ayakları kırık ve sabitlemeleri hatalı. Sol ön kapı, sol ön çamurluk ve motor kaputu işlemlerle boyalı. Motor kaputu iç , dış işlemlerle boyalı. Sol ön çamurluk ve ön kapı bağlantı civataları işlemlerle Ön panel değişmiş ve ezik. Araçta boya tozları mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından araç altı kontrolleri ve mekanik kontroller yapılamadı DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2026 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/13
Rapor No: 06-01-1484367 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:58 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2026 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası