

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1484032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16

Full Plus Ekspertiz



06BBN503

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1484032 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BBN503	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118701	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0JXXGAHJHK76161	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	998cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Fiesta
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1484032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler , kir ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar Çizik , sağ ön jant ezik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak ve triger kapağı yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Terletmeler mevcut. Vites geçişlerinde hafif sarsıntı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Paslanmalar mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı deforme
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1484032 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	65	4
2. Aks	62	60	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	358	362	1
2. Aks	213	223	5
El Freni	205	189	8

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/40/17	84W	6,34 mm	Yazlık
Sol Arka	205/40/17	84W	6,71 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/40/17	84W	6,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/40/17	84W	6,74 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ ön > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1484032 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1484032 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

Araç: Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Motor kodu: SEJH

Üretim yılı: 17-

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN: WFOJXXGAHJJHK76161 (kumanda ünitesinden okunamamıştır)

Test edilmiş: 29.04.2026 11:31:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

OBD

Motor

Hata kodu P061A:

MOTOR TORKU

Dahili hata,

ABS

Hata kodu U0420:

Sistem

OBD

PCM

ABS (CAN)

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantısı

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hava yastığı

Klima

Güvenlik

Konfor

Konfor

Konfor

Konfor

Konfor

Konfor

Direksiyon

Ses/Video

Ses/Video

EE | 2 Le . e .

RCM Hava yastığı CAN

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Park asistanı PAM CAN

BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN

Gateway modülü A CAN

IPC göstergeler panosu CAN

SCCM Direksiyon sütunu modülü

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Elektr. direksiyon CAN

Sesmodülü CAN

APIM Aksesuar arayüz modülü CAN

Hata

© © © © © coco

29.04.2026

EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1484032 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.07.2021		ERP-Çarpma	Hayır	1668.4	TL
09.07.2019		ERP-GLKHH	Hayır	710.75	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1484032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1484032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Diğer



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Motorsoğutması, Kayış >
Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı




Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka
> Pas



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16
Rapor No: 06-01-1484032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka >
Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal
lambası > Çatlak

Parça Grubu

Kapı, sol ön
Kapı, sağ ön

Parça ve Hasar

Menteşe - Ayarsız
Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk vidaları sökülmüş takılmış. Sağ ön cam direği ucunda maskeleme hatasından dolayı boya tozları mevcut. Araç yağ kaçaklarından dolayı dyno testi yapılamadı

Diğer notlar;

Araç muhtelif yerlerinde ezik çizik göçük yakıcı madde hasarı mevcut. Araç yoğun kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü sağlanamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1484032 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2026 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası