

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1435384 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DTL263



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1435384 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DTL263	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	59164	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0NXXGCHNPE78765	Motor Gücü	91 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Ford
Rengi	GRI	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	12-06-2023	Sonraki Muayene Tar.	20-04-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan (Hatchback**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37
Rapor No: 06-01-1435384
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1435384 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1435384 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.7 m/km	-4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	74	3
2. Aks	59	62	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.526	1.456	4
2. Aks	1.587	1.557	1
El Freni	0.859	0.7535	12

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95Y	5,85 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	95Y	5,45 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	95Y	5,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	95Y	5,56 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37
Rapor No: 06-01-1435384
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
424	376	71	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	85	16	93,41
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1435384	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

13.11.2025

Arac:

Ford Focus 1.0i 12V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

B7DA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFONXXGCHNPE78765 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.11.2025 09:21:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

Hata kodu P250F:

Motor yağ seviye sensörü

YAG SEVİYESİ ÇOK DUSUK

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1448:

Sag fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Suriçi kapı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Hata kodu B12FF:

Arka kapı anahtar aydınlatması

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon iitunu modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1435384 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.09.2025		ERP-Carpma	Hayır	38000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1435384	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 09:37
Rapor No: 06-01-1435384
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:05

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 09:37

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş
Izi




Tampon, ön, Ön tampon > Taş
Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Küçük Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Küçük Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Yüzeysel Çizik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1435384	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası