

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFJ564



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFJ564	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	191281	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLY54396	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-06	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, Deforme,kir ve çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,7 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	155	161	6
2. Aks	167	153	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	178	193	8
2. Aks	173	201	14
El Freni	139	168	17.5

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95V	5,77 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	95V	5,35 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	95V	5,95 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	95V	5,7 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56
Rapor No: 06-01-1384527
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
411	360	73	163
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	86	16	97,73
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.06.2025

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCi EcoBlue

Motor kodu:

/TDB

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOMXXGCHMLY54396 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

18.06.2025 14:51:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P00001:

YAKIT MIKTARI REGULATORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P05A7:

Radyator panjuru A

VOLTAJ COK DUSUK

Hata kodu P0191:

Bank 1 yakıt yüksek basınç sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu C1034:

El freni

HATALI SINYAL

Hata kodu P005D3:

Surus modu salteri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hata kodu B1202:

YOLCU HAVA YASTIGI DURUMU-KONTROL-LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu U3003:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1554:

HATCHBACK KILIDINI ACMA ANAHTARI

Toprak kısa devresi vardır.

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U300A:

Atesleme/kontak salteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P1534:

HAVA YASTIGI UYARI LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Suriçi kapist modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapağı modülü (CAN)

Konfor

Direksiyon süitunu modülü

Sanziman

Akıllı servo modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3001:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.03.2024		ERPÇarpisma	Hayır	18194.14	TL
08.02.2022		Çarpisma	Hayır	849.6	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 15:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1384527 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 12:43 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 15:56
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi:	18.06.2025 15:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1384527	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 12:43	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 15:56
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 15:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1384527	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 12:43	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 15:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası