

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1428967 Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CTT086



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1428967 Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34CTT086	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	114974	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLA63077	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	MAVİ	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	08-04-2020	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1428967
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1428967
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12

Sayfa: 4/14
Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı, taş izi, ezik, çizik ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü şarj ve sağlık durumu düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1428967 Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	74	1
2. Aks	68	74	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	103	118	12.5
2. Aks	1.0145	1.04	2
El Freni	0.637	0.692	7

Verimlilik

16

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	99V	7,11 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/16	99V	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/16	99V	7,16 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/16	99V	7,06 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1428967
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12

Sayfa: 6/14
Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
393	341	68	132
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	82	18	93,18
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1428967	Araç Giriş Tarihi:	22.10.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	22.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

22.10.2025

Arac:

Ford Focus 1.5 EcoBlue

Motor kodu:

YODA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOMXXGCHMLA63077 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.10.2025 09:57:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P05A2:

Radyator panjuru A

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P059F:

Radyator panjuru A

Radyator panjuru kapalı durumda sıkışmıştır.

Hata kodu P061C:

MOTOR DEVRI MODULU

Dahili hata.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Direksiyon iitunu modülü

Sanziman

Akıllı servo modül

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hata kodu U0255:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC
MODUL EKRANI ON ARAYUZ
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U2013:
Salter grubu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1428967 Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.01.2024		Çarpma	Hayır	2000	TL
08.04.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1463.2	TL
07.04.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1038.4	TL
26.12.2022		Çarpma	Hayır	1416	TL
03.08.2020		Park Halinde Çarpılma	Hayır	113.28	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1428967	Araç Giriş Tarihi:	22.10.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	22.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1428967
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58
Rapor No: 06-01-1428967
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58

Vuruk



Tavan, Ön cam direği, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.10.2025 14:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/14
Rapor No: 06-01-1428967 Araç Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.10.2025 14:58
Mersis No: 0309073518100001



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Onaysız



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş izi



Farlar, Far camı, sol > Taş izi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta
Arka bölüm

Parça ve Hasar

Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Bagaj havuzu - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1428967	Araç Giriş Tarihi:	22.10.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	22.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yoğun dolu hasar izleri mevcut.

Diğer notlar;

Araç motor yağını değiştirin uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.10.2025 14:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1428967	Araç Giriş Tarihi:	22.10.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	22.10.2025 14:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası