

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CTS408



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34CTS408	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	92054	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLA57222	Motor Gücü	88 kw
Ruhsat Motor No	LA57222	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Focus	İlk Tescil Tarihi	07-04-2020
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49
Rapor No: 06-01-1426519
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor Alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	2.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	83	4
2. Aks	69	75	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	180	170	5.5
2. Aks	0.828	0.7895	4
El Freni	1.1375	1.2345	7

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	5,97 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,95 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,09 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,84 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
404	352	68	130
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	82	18	93,18
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.10.2025
Arac:
Ford Focus 1.5 EcoBlue
Motor kodu:
YODA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WFOMXXGCHMLAS57222 (kumanda Ulnitesinden okunan)
Test edilmiş:
15.10.2025 11:30:11 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu POOSA:
Yakıt distik basınc sensörü
YAKIT BASINCI ÇOK DUSUK
Hata kodu P162F:
ELEKTRİKLİ MARS DEVRE DISİ BIRAKMA DEVRESİ
SİSTEM ETKİN
Hata kodu U1013:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
ALINAN GECERSİZ VERİ
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı RCM CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
Gosterge panosu grubu IPC CAN
Konfor
Park asistanı PAM CAN
Konfor
Sürücü kapısı modülü (CAN)
Konfor
Yolcu kapısı modülü (CAN)
Konfor
Direksiyon simitini modülü
Sanziman
Akıllı servo modülü
Sanziman
TCM sanziman kumanda ünitesi
Hata kodu P093B:
Hidrolik basınç deposu selenoid valfi
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U3001:
ECU
{ZIN VERİLEMEZ KESME
Hata kodu U3000:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C1B00:
Direks. aç sen
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Ses kumanda linitesi ACM CAN
Hata kodu B108E:
EKRAN
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0255:
MODUL EKRANI ON ARAYUZ
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U2013:
Salter grubu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U2013:
Salter grubu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.02.2025		Çarpma	Hayır	7968	TL
21.05.2024		Çarpma	Hayır	4590	TL
18.09.2022		Çarpma	Hayır	4625.6	TL
22.08.2022		Çarpma	Hayır	802.4	TL
18.08.2022		Çarpma	Hayır	424.8	TL
26.06.2022		Çarpma	Hayır	590	TL
07.09.2020		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1935.2	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-01-1426519 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49
Rapor No: 06-01-1426519
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49



Camlar, Kapı camı fitili, sağ ön > Çizik



Camlar, Arka cam fitili > Çizik



Camlar, Arka cam fitili > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1426519 Ara  Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48 Ara  Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağı  n, Kapı, sağı  n > Ezik



Kapı, sol  n, Kapı, sol  n > Ezik



 amurluk, sağı arka,  amurluk, sağı arka > Ezik



 amurluk, sol arka,  amurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



 amurluk, sol,  amurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:49
Rapor No: 06-01-1426519
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:48

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:49



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ çamurluk,sağ ön kapı işlemli boyalı

Diğer notlar;

Yağ bakım uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 11:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1426519	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 10:48	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 11:49
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası