

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06BMJ806



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.  
(MERKEZ FORD)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 06BMJ806          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 112486            | Yakıt Cinsi   | Benzin   |
| Şase                 | WF0NXXGCHNKE29921 | Motor Gücü    | 90 kw    |
| Marka                | Ford              | Motor Hacmi   | 1497cc   |
| Rengi                | MAVİ              | Model         | Focus    |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-03-07        | Model Yılı    | 2019     |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                  |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                         |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir, çizik ve deformeler mevcut.        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                         |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                         |
| Silecekler                                    |       |                                         |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                         |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                         |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut               |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren diskleri aşınmış                |
| Yürür Aksam                                   |       |                                         |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motor üst kapak yağ kaçağı mevcut.      |
| Şanzıman                                      |       |                                         |
| Diferansiyel                                  |       |                                         |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                         |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                         |
| Park Sensörleri                               |       |                                         |
| Araç Altı                                     |       |                                         |
| Akü                                           |       |                                         |
| Klima                                         |       |                                         |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                         |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                         |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                         |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA    |
|----------|---------|
| 2,1 m/km | -3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 65      | 66      | 1        |
| 2. Aks | 67      | 62      | 5        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 0.553  | 0.6145 | 10        |
| 2. Aks                     | 1.042  | 1.002  | 3         |
| El Freni                   | 0.6635 | 0.679  | 2         |

### Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/55/17 | 98W                | 6,52 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/55/17 | 98W                | 6,84 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/55/17 | 98W                | 6,44 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/55/17 | 98W                | 6,77 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Rapor No: 06-01-1412343  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 363                 | 314             | 57         | 106          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 90                  | 66              | 14         | 73,33        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

03.09.2025

Araç:

Ford Focus 1.5i 16V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

Y2DA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFONXXGCHNKE29921 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.09.2025 11:41:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2196:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

MANTIKSIZ ÇOK ZENGİN KARISIM

Hata kodu P2196:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

MANTIKSIZ ÇOK ZENGİN KARISIM

Motor

PCM

Hata kodu P2196:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

KARISIM ÇOK ZENGİN

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B123B:

ON SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B123A:

ON SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D01:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B124B:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B124A:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Suriçi kapı modülü (CAN)

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3001:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu C1B00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1B00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu B1A003:

HOPARLOR 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı             | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 11.05.2022   |                      | ERPÇarpisma              | Hayır             | 4806.49        | TL                         |
| 26.05.2021   |                      | ERPPark Halinde Çarpılma | Hayır             | 1294.75        | TL                         |
| 07.12.2019   |                      | Çarpisma                 | Hayır             | 927.45         | TL                         |
| 21.11.2019   |                      | Çarpisma                 | Hayır             | 1195.26        | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Rapor No: 06-01-1412343  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27

## Araç Resimleri



## Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Rapor No: 06-01-1412343  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27

## Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik


## Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1412343 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

| Parça Grubu  | Parça ve Hasar                |
|--------------|-------------------------------|
| Kaporta      | C-direk, sağ - Boyalı         |
| Kaporta      | Sağ Üst Frangart - Lokal Boya |
| Fren sistemi | Fren diskleri, ön - Aşınmış   |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 03.09.2025 12:27 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1412343    | Araç Giriş Tarihi: | 03.09.2025 11:44 | Araç Çıkış Tarihi: | 03.09.2025 12:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası