

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18
Rapor No: 06-01-2419122
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18

Full Plus Ekspertiz



06DVM639



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2419122 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DVM639	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	97697	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0MXXGCHMPL88000	Motor Gücü	90 kw
Ruhsat Motor No	PL88000	Marka	Ford
Motor Hacmi	1496cc	Rengi	BEYAZ
Model	Focus	İlk Tescil Tarihi	25-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	12-05-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18
Rapor No: 06-01-2419122
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2419122 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, ezik, çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Muhafaza sacı arka hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol ön kapı cam acma tuşu kırık.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2419122 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	68	5
2. Aks	61	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.133	1.836	13
2. Aks	1.7665	1.6585	6
El Freni	0.945	0.9665	2

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5,91 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6,17 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	5,97 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6,1 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2419122 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
379	347	58	164
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	68	15	75,56
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2419122	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 10:44	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:18
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

23.09.2025

Arac:

Ford Focus 1.5i 16V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

Y2DA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOMXXGCHMPL88000 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.09.2025 11:14:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0017:

SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU B

MANTIKSIZ ORAN

Motor

PCM

Hata kodu U0256:

MODUL ARAYUZU F. ON KONTROL ELEMANLARI

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Hata kodu B118E:

SOL ON ELEKTRİKLI CAM

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8000 şasi nolu FORD FOCUS MCA TITANIUM 4 KAPI 1.5 123 6AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18
Rapor No: 06-01-2419122
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2419122 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:18
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Kırılmış




Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2419122	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 10:44	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası