

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1409785 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BMJ799



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1409785 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BMJ799	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	176335	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0MXXGCHMKK68459	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1497cc	Marka	Ford
Rengi	MAVİ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-28	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1409785 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri,deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı deforme
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1409785 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	72	1
2. Aks	73	69	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.102	1.9475	7
2. Aks	1.928	1.8505	4
El Freni	0.1085	0.1285	15

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92V	7,25 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92V	7,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92V	7,39 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92V	7,36 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1409785 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 16:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1409785	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 15:10	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 16:23
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

27.08.2025

Arac:

Ford Focus 1.5i 16V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

Y2DA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOMXXGCHMKK68459 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.08.2025 16:07:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B123B:

ON SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B123A:

ON SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D01:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B124B:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B124A:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu C1B00:

Direks. aç sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1409785 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.04.2020		ERPÇarpışma	Hayır	3079.7	TL
12.12.2019		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1901.8	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 16:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1409785	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 15:10	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 16:23
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23
Rapor No: 06-01-1409785
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23
Rapor No: 06-01-1409785
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsöğütması, Kayış > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 16:23
Rapor No: 06-01-1409785
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:10

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 16:23



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk bağlantı civtaları işlemlidir

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç soğutma sıvısı eksik ve V kayışı deforme olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 16:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1409785	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 15:10	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 16:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası