

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1381522 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FFL277



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1381522 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FFL277	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	170482	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	WF0PXXWDPBL75057	Motor Gücü	74 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1596cc
Rengi	GRİ (AYTOZU)	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2026-10-12	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1381522 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçta ezik,çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Taban döşemesi deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Arka silecek deforme.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jant kapaklarında çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		Ses yapıyor.
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhaza yok. Tampon koruma plastiği hasarlı.
Akü		Akü değerleri okunamadığı için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1381522 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	80	4
2. Aks	100	100	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.786	1.698	4
2. Aks	1.5455	1.565	1
El Freni	1.136	1.066	6

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	91H	91H	5,1 mm	Yazlık
Sol Arka	91H	91H	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	91H	91H	5,13 mm	Yazlık
Sağ Arka	91H	91H	6,17 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1381522 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1381522 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.06.2025
Arac:
Ford Focus 1.6i 16V Ti-VCT
Motor kodu:
IQDB
Üretim yılı;
10-14
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WFOPXXWDPBL75057 (kumanda Initesinden okunan)
Test edilmiş:
10.06.2025 10:37:50 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.10.2012		ERPÇarpışma	Hayır	1426.82	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 10:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1381522	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 10:52
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52
Rapor No: 06-01-1381522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59

Sayfa: 8/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52
Rapor No: 06-01-1381522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52
Rapor No: 06-01-1381522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motorsöğütması, Söğütma sıvısı > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 10:52
Rapor No: 06-01-1381522
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 09:59

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 10:52




Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ
> Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol >
Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Kırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Kırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Kırılmış



Bagaj kapağı/kapısı, Amortisör
> Onaysız



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Deforme
Olmuş

Parça Grubu

Tampon, ön

Direksiyon sistemi

Parça ve Hasar

Ön tampon - Kırılmış

Direksiyon sistemi - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 10:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1381522	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 10:52
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamamıştır. Motor kaputu ve bagaj kapağı bağlantı civatalarında işlem mevcut. Motorda yağ kaçaqları olduğundan DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 10:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1381522	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 09:59	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 10:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası