

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 11:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2459253	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 11:50
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FK0451



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2459253 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FK0451	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	222932	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCBMET40068	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	03-05-2014	Sonraki Muayene Tar.	27-03-2027
Model Yılı	2014	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50
Rapor No: 06-01-2459253
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2459253 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön far camları deforme. Arka far camlarında hasar mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumunda hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz dan siyah duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2459253 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	80	3
2. Aks	55	65	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4895	1.2735	14
2. Aks	1.787	1.749	2
El Freni	1.1825	1.3455	12

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,06 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,52 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,11 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,45 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50
Rapor No: 06-01-2459253
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
336	257	53	153
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	68	15	97,14
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 11:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2459253	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 11:50
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

30.01.2026

Araç:

Ford Focus 1.6 16V TDCi

Motor kodu:

T3DA

Üretim yılı;

10-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOMXXGCBMET40068 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.01.2026 11:11:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0140:

SASİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P037D:

ON KIZDIRMA SİSTEMİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0341:

Kam mili sensör 1

Sporadik arıza vardır.

Hata kodu P0016:

Kam mili pozisyonu/krank mili pozisyonu

MANTIKSIZ ORAN

Hata kodu P02D3:

Enjektör valfi 4

Ust adaptasyon limitine ulaşıldı

Hata kodu P02D1:

Enjektör valfi 3

Ust adaptasyon limitine ulaşıldı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0140:

SASİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P0564:

Hiz kontrol sistemi

KAYIP ÇOK FONKSİYONLU GİRİŞ SINYALI

Hata kodu P0564:

Hiz kontrol sistemi

KAYIP ÇOK FONKSİYONLU GİRİŞ SINYALI

Hata kodu U0422:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu C0040:

FREN LAMBASI SVICI A

HATALI SINYAL

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu P1701:

GERİ VİTESE ALIRKEN ARIZA

VİTESE DEĞİSTİRME FONKSİYONUNDA HATA!

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Direksiyon acisi sensorii SASM CAN

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B10A2:

CARPİSMA GİRİŞ DEVRELERİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B112B:

DİREKSİYON SİMİDİ MODULU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B10D7:

İmmobilizer

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ANAHTAR, TANIMLAMA ALINMADI

Hata kodu C111A;

Sag fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C111A;

Sag fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

CAN on kontrol paneli/gosterge Ünitesi

Konfor

Suriçi kapı modülü (CAN)

Hata kodu U2013:

Salter grubu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2459253 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50
Mersis No: 0309073518100001

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.05.2015		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 11:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2459253	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 11:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastığı, sol > Çizik



Camlar, Ön cam fitili >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2459253 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Pedallar, El freni kolu > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Motor arıza ve lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Koltuklarda kılıf olduğu Kusur kontrolü yapılamadı. Araç fitillerinde deforme ve çizik mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 11:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2459253	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 11:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası