

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFU01

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFU01	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	282549	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	WFO4XXWPD47J89161	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1596cc	Marka	Ford
Rengi	GRİ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2008
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	ERKAN GÜNER
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Hasar mevcut.
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış, jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. Motor Arıza ikazı yanyıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Çok sert.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Paslanma mevcut.
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima soğutması zayıf,
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Genleşme kabı bağlantı ayağı hasarlı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	65	9
2. Aks	69	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	408	420	3
2. Aks	277	289	4
El Freni	208	215	3

Verimlilik

114

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16R	91V	5,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16R	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16R	91V	5,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16R	91V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

22.09.2025

Araç: Ford Focus 1.6i 16V

Motor kodu: SIDA

Üretim yılı: 06—10

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: WF04XXWPD47J89161 (kumanda ünitesinden okunan

)
Test edilmiş: 23.09.2025 15:36:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 3

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Motor Duratec 1

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

ABS ABS/ESP (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0

Konfor Merkezi modül GEM CAN 2

Hata kodu B1796:

KISA HÜZME İÇİN FAR AMPULÜ

Pozitif kısa devre olmuştur.

Hata kodu B1792:

FAR OTOMATİK-SENSÖRÜ

Pozitif kısa devre olmuştur.

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 4

Hata kodu C198F:

Hata kodu

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Arıza kodu üretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu 8166A:

Koltuk sırası 2 koltuk oturma yüzeyi eğim ayarı ak
tütatörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U_0201:

KAPI EC_U C I_L_E CAN İLETİŞİMİ
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1900:

CAN-BU_S__
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 1

Hata kodu U1900:

CAN-BU_S__
BOZUKİLETİŞİM

Şanzıman Otomatik şanzıman 0

Hırsızlık koruması Motor kilidi (CAN) A

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

SesNideo Ses modülü CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.04.2023		ERPÇarpışma	Hayır	5227.5	TL
25.04.2014		ERPCarpma	Hayır	205	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36
Rapor No: 06-03-1419375
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36
Rapor No: 06-03-1419375
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36

Diğer



Motorsoğutması, Radyatör > Sızdırıyor



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Motorsoğutması, Genleşme kabı > Hasarlı



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, arka, Arka tampon > Solmuş



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, arka, Arka koltuk, kol dayaması > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Okuma lambası, sol > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Okuma lambası, sağ > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Pano/Göstergeler, Ön pano düğmeleri > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA


Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Pano/Göstergeler, Pano > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Piksel Hatası



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Uyarı Lambası Yanıyor

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

Çamurluk, sol arka

Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Çamurluk ağzı - Lokal Boya

Çamurluk ağzı - Lokal Boya

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Bagaj dolu olduğundan kusur kontrolü sağlanamadı. Motor kaputu ve bagaj kapısı sökülmüş takılmış. Kılıç saçı podye ön ara sacı ezik. Motor kaputu iç kısımda kastırma ezik mevcut. Araç mikron değerleri kalın ve değişkenlik göstermektedir, Motor arıza ikazı ve motor yağ kaçaklarından dolayı dyno performans testine alınmamıştır. Tüp enjektörlerinde ses mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 16:36 Bayi No: 0603 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-03-1419375 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 16:36
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası