

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25
Rapor No: 06-01-1485352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25

Full Plus Ekspertiz



06UTK16



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1485352 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06UTK16	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	175489	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0FXXWPMFLA37811	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRI	Model	Kuga
İlk Tescil Tarihi	08-07-2020	Sonraki Muayene Tar.	13-01-2028
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25
Rapor No: 06-01-1485352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25
Rapor No: 06-01-1485352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Standart dışı onarım, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Deformeler mevcut
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka amortisörlerde yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Arka krank keçesi hafif yağ kaçağı
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	İç aks keçesi yağ kaçağı
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	BAKIM GEREKLİ	Harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1485352 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	4,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	72	8
2. Aks	65	71	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.9375	0.85	9
2. Aks	1.1115	1.1165	0
El Freni	1.5425	1.35	12

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	104V	7,32 mm	Kışlık
Sol Arka	225/60/18	104V	7,44 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/60/18	104V	7,28 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/60/18	104V	7,41 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1485352 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1485352 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;
05.05.2026
Arac:
Ford Kuga 1.5 16V EcoBlue
Motor kodu:
XWMB
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WFOFXWPMFLA37811 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
05.05.2026 10:31:29/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Motor
BECM-B Batarya yonetimi kumanda unite...
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu P005D3:
Surus modu salteri A
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
RCM Hava yastigi CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Givenlik
Goriunti isleme modilii (A)
Konfor
Gateway modili A CAN
Konfor
BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN
Hata kodu B1218:
UZAKTAN KUMANDA
Hatali tanimlama kodu.
Konfor
IPC gosterge panosu CAN
Konfor
Suriuci kapist modili (CAN)
Konfor
Yolcu kapisi modilii (CAN)
Konfor
WACM kablosuz aksesuarlar sarj modulii
Konfor
Telematik (CAN)
Hata kodu B156D:
Sanziman kumanda Initesi
HATALI ILETISIM!
Konfor
SCCM Direksiyon sutunu modulu
Sanziman
TCM sanziman kumanda unitesi
Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC
Sanziman
Akilli servo modilii
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Ses/Video
ACM ses modilii
Ses/Video
APIM Aksesuar arayuz modilii CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1485352 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.11.2024		ERP-Çarpma	Hayır	54498.82	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25
Rapor No: 06-01-1485352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25
Rapor No: 06-01-1485352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Vuruk

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25
Rapor No: 06-01-1485352
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Şarj durumu 59%
Sağlık durumu 79%
Gerilim 12.41V
İç direnç 3.87 mΩ
EN 598

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Yağ kaçağı ve kayış kaskat grubunda harici ses olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2026 11:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1485352 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2026 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2026 11:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası