

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16
Rapor No: 06-01-1500709
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16

Full Plus Ekspertiz



06KZ455



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1500709 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06KZ455	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	33001	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0FXXWPMFPD85058	Motor Gücü	133 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1496cc
Rengi	GRI	Model	Kuga
İlk Tescil Tarihi	25-05-2023	Sonraki Muayene Tar.	30-03-2028
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16
Rapor No: 06-01-1500709
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16
Rapor No: 06-01-1500709
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ufak, ezik ve Çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ soğutucu yağ kaçağı
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1500709 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,6 m/km	3,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	80	16
2. Aks	64	76	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.288	1.156	10
2. Aks	0.851	0.8415	1
El Freni	0.747	0.749	0

Verimlilik

27

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	104V	5,4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	104V	5,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	104V	5,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	104V	5,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1500709 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
133	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1500709 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

Ses/Video
APIM Aksesuar arayuz modülleri CAN
Ses/Video
DSP Dijital ses işlemcisi CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

02.07.2026

Arac:
Ford Kuga 1.5i 12V Ecoboost
Motor kodu:

Y1DA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WFOFXWPMFPD85058 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:

02.07.2026 16:38:30/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

Motor

BECM-B Batarya yönetimi kumanda ünitesi...

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu C1034:

El freni

HATALI SINYAL

Hava yastığı

RCM Hava yastığı CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Güvenlik

Görüntü işleme modülü (A)

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN

Konfor

IPC gösterge panosu CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar şarj modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda ünitesi

HATALI İLETİŞİM!

Konfor

SCCM Direksiyon sütunu modülü

Sanziman

Akıllı servo modülü

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM ses modülü

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1500709 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

WF0FXWPMFPD85058 şase nolu ve 06KZ455 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16
Rapor No: 06-01-1500709
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16
Rapor No: 06-01-1500709
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yüzeysel Çizik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Yüzeysel Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Şanzıman yağ soğutucu yağ kaçaqları olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.07.2026 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1500709 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası