

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1412773 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ETE782



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1412773 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ETE782	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17522	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0FXXWPMFRA02851	Motor Gücü	137 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1496cc
Rengi	GRI	Model	Kuga
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-29	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1412773 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1412773 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.8 m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	72	11
2. Aks	74	70	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	157	169	7
2. Aks	168	175	4
El Freni	1.1835	1.0965	7

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	104Y	5,43 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	104Y	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	104Y	5,37 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	104Y	8,87 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1412773 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
501	465	95	186
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
137	115	21	83,94
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1412773	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 14:05	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

04.09.2025

Arac:

Ford Kuga 1.5i 12V Ecoboost

Motor kodu:

Y1DA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOFXWPMFRA02851 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.09.2025 14:29:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1299:

Silindir kapagi sıcaklik sensoru

ASIRI ISINMA KORUMASI AKTIVE EDILDI

Hata kodu P1299:

Silindir kapagi sıcaklik sensoru

ASIRI ISINMA KORUMASI AKTIVE EDILDI

Motor

PCM

Hata kodu P1285:

Silindir kapagi sıcaklik sensoru

SILINDIR KAPAK SICAKLIGI COK YUKSEK

Hata kodu P1299:

Silindir kapagi sıcaklik sensoru

ASIRI ISINMA KORUMASI AKTIVE EDILDI

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Merkezi modiil BCMii CAN

Konfor

IPC gosterge panosu grubu CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modului

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu U0146:

Merkezi Gateway A icin CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

Direksiyon siitunu modiilii

Sanziman

Akilli servo modiil

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

ACM radyo

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1412773	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 14:05	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***2851 şasi nolu FORD KUGA TITANIUM 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1412773	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 14:05	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2025 14:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1412773 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2025 14:44
Mersis No: 0309073518100001


Diğer




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu , sağ ve sol ön çamurlukta koruma folyosu olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.09.2025 14:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1412773	Araç Giriş Tarihi:	04.09.2025 14:05	Araç Çıkış Tarihi:	04.09.2025 14:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası