

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1445242	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BRR405



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1445242 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BRR405	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88267	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0DXXWPCDKE06610	Motor Gücü	121 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	BEYAZ	Model	Mondeo
İlk Tescil Tarihi	22-11-2019	Sonraki Muayene Tar.	05-08-2026
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 11:32
Rapor No: 06-01-1445242
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:50

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 11:32

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1445242 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1445242 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,5 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	77	5
2. Aks	66	72	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.414	1.336	5
2. Aks	1.114	1.059	4
El Freni	1.398	1.118	20

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98Y	6,27 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98Y	6,72 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98Y	6,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98Y	6,76 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 11:32
Rapor No: 06-01-1445242
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:50

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 11:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
393	347	77	178
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
121	105	31	86,78
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1445242	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

15.12.2025

Araç:

Ford Mondeo 1.5i 16V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

UNCN

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFODXXWPCDKE06610 (kumanda Ginitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.12.2025 11:21:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0741:

TORK KONVERTORU KILITLEME KAVRAMASI (OTOMATİK SANZ

IMAN)

HATALI FONKSİYON VEYA BAGLANMIS DEGİL

Motor

Duratec EcoBoost CAN

Hata kodu P0546:

EGZ0Z GAZI SICAKLIK SENSORU 1 (SIRA 1)

ELEKTRİK DEVRESİ ARIZALI VEYA SINYAL ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P1744:

TORK KONVERTORU KILITLEME KAVRAMASI (OTOMATİK SANZ

IMAN)

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P242F:

Kurum partikil filtresi

KUL KONSANTRASYONU

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

On kontrol elemanı/ekran (FCDIM)

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

DC-DC konvertörü CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Görüntü işleme modülü (A)

Konfor

Hız kontrol sistemi CCMii CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U0415:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Ses/Video

Aksesuar arayüz modülü APIM CAN

Ses/Video

Radio RTM CAN

Ses/Video

Dijital ses işlemcisi DSP CAN

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1445242	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WF0DXXWPCDKE06610 şase nolu ve 06BRR405 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1445242	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1445242 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş Izi



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç geneli mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1445242	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası