

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BN2165



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BN2165	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	268703	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0DXXGBBD7J82100	Motor Gücü	92 kw
Ruhsat Motor No	7J82100	Motor Hacmi	1596cc
Marka	Ford	Rengi	GRİ
Model	Mondeo	İlk Tescil Tarihi	07-04-2008
Sonraki Muayene Tar.	11-12-2025	Model Yılı	2008
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1417523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, ezik, çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sol ön koltuk sabitlemesi hatalı oynuyor.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ sis lamba camı ve arka lamba camı hasarlı. Sağ far bağlantı ayağı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ rot başı ve sağ denge çubuğunda hasar mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçakları mevcut
Şanzıman		Yağ kaçakları mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubundan harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	-2,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	61	9
2. Aks	63	63	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.647	1.423	13
2. Aks	2.202	2.049	6
El Freni	1.7005	1.526	10

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,02 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5,93 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	5,88 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.09.2025 10:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1417523	Araç Giriş Tarihi:	18.09.2025 09:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.09.2025 10:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

18.09.2025
Arac:
Ford Mondeo 1.6i 16V Ti-VCT
Motor kodu:
PNBA
Üretim yılı;
07-14
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WFODXXGBBD7J)82100 (kumanda Initesinden okunan)
Test edilmiş:
18.09.2025 10:32:14 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Duratec
Hata kodu P0330:
Vuruntu sensörü 2 bank 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P065B:
Alternator
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
TRW EBC 450 CAN
Hata kodu U3001:
ECU
{ZIN VERİLEMEZ KESME
ABS
Direksiyon acisi sensörü SASM CAN
Hava yastığı
Hava yastığı RCM CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Hata kodu B1081:
Suruçi tarafı kalorifer kelebek kapagi aktiimatoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu grubu IPC CAN
Hata kodu U3006:
ECU
Giriş devresi A hatalıdır.
Hata kodu P1607:
MIL kontrolü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U0401:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI
I
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ALINAN GECERSİZ VERİ
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Konfor
Suriçi kapist modülü (CAN)
Hata kodu B1163:
Suriçi tarafı dis ayna rezistansı
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor
Yolcu kapısı modülü (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.06.2022		Carpma	Hayır	0	TL
23.10.2014		Çarpışma	Hayır	1131.38	TL
15.08.2014		Çarpışma	Hayır	726.88	TL
27.10.2013		Carpma	Hayır	0	TL
26.09.2011		Carpma	Hayır	0	TL
20.09.2011		Çarpışma	Hayır	2212.49	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1417523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1417523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44

Diğer



Ön aks, Denge çubuğu, bağlantı cubuğu sağ > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Camlar, Yan cam fitili, sol arka > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44
Rapor No: 06-01-1417523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı camı, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Fitili > Deforme Olmuş



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Cam sıyrıcı fitili, dış > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1417523 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 10:44
Mersis No: 0309073518100001




Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Çamurluk, sol arka

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Nikelaj - Boyalı

Kayış - Ses Yapıyor

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Motor kaputu bağlantı civataları işlemlidir.

Temel Bilgiler;

ARAÇTA LPG MEVCUT, RUHSATA İŞLENMEMİŞ.

Diğer notlar;

Araç genelinde boya atması ve boya deformeleri mevcut. araç genelinde boya atması güneş yanığı, ve boya solması mevcut. Yağ kaçaqları ve kayış kasnak grubunda harici ses olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı. Ön park lambaları arızalı yanıp sönüyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.09.2025 10:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1417523	Araç Giriş Tarihi:	18.09.2025 09:28	Araç Çıkış Tarihi:	18.09.2025 10:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası