

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1412219 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EPJ207



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1412219 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EPJ207	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	33948	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2RC74241	Motor Gücü	114 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	SİYAH	Model	Puma
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-28	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1412219 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Küçük ezik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1412219 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	74	5
2. Aks	67	64	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.0755	0.9685	9
2. Aks	1.165	1.0975	5
El Freni	0.9995	1.07	6

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/19	93Y	6,87 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/19	93Y	6,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/19	93Y	6,82 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/19	93Y	6,23 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1412219 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
484	442	90	155
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	103	15	90,35
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1412219 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.09.2025

Araç:

Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost

Motor kodu:

B7]G

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02XXERK2RC74241 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.09.2025 09:24:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

Motor

SGM mars dinamosu

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu B10B9:

ARIZALI SİSTEM UFLEYİCİ FANİ KONTROLU

UFLEYİCİ FAN KONTROLU FONKSİYONU UYGUN DEĞİL

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Merkezi modil BCMii CAN

Konfor

IPC gosterge panosu grubu CAN

Hata kodu U023A:

GORUNTU ISLEME MODULU A

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U023B:

GORUNTU ISLEME MODULU B

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B108E:

EKRAN

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0232:

Sol yan tarafta engel algılama kumanda Ünitesine b
aglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U0233:

Sag yan tarafta engel algılama kumanda Ünitesine b
aglanti

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Suriçi kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modili (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Bagaj kapagi modili CAN

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modilii

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Hata kodu C0044:

FREN BASINC SENSÖRÜ A

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

ACM radyo

Hata kodu B1A89:

Uydu anteni

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0256:

MODUL ARAYUZU F. ON KONTROL ELEMANLARI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U202B:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine/merkezi Ga

teway kumanda Ünitesine Ethernet bağlantısı

Hatalı Ethernet bağlantısı.

Hata kodu U2026:

ECU

Kalibrasyon/konfigürasyon verileri hatalı.

Ses/Video

Dijital ses işlemcisi DSP CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.09.2025 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1412219	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	03.09.2025 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4241 şasi nolu FORD PUMA ST-LINE X HIBRIT 1.0 ECOBOOST 155 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 09:37
Rapor No: 06-01-1412219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:01

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 09:37

Araç Resimleri




Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.09.2025 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1412219	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	03.09.2025 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.09.2025 09:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1412219	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2025 09:01	Araç Çıkış Tarihi:	03.09.2025 09:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası