

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Rapor No: 06-01-4467358  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03

# Full Plus Ekspertiz



## 06EEV848



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

Plaka	06EEV848	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	96528	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2PJ09677	Motor Gücü	114 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Puma
İlk Tescil Tarihi	09-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-09-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Rapor No: 06-01-4467358  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Rapor No: 06-01-4467358  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	Sol far bağlantı ayağı onarım
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	BAKIM GEREKLİ	Ön fren diskleri aşınmış. Kullanıma uygun seviyede
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.4 m/km	2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	65	0
2. Aks	73	78	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8525	2.433	14
2. Aks	0.8515	0.8885	4
El Freni	0.831	0.836	0

### Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	5,16 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	5,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	5,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	5,38 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

28.02.2026

Arac:

Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost

Motor kodu:

B7]G

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02XXERK2PJ09677 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

28.02.2026 12:52:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

IPC gosterge panosu grubu CAN

Konfor

Goriunti isleme modilii (A)

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisı modiiili (CAN)

Konfor

Park asistani PAM CAN

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda Initesi

HATALI ILETİSİM!

Konfor

Direksiyon siitunu modiiilii

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM radyo

Hata kodu B1A001:

HOPARLOR 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

WF02XXERK2PJ09677 şase nolu ve 06EEV848 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer




Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Küçük Vuruk



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

### Parça Grubu

Fren sistemi

### Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı civatalarında işlem mevcut. Sağ arka kapı boya tozu mevcut

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.04.2026 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-4467358 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 01.04.2026 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası