

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59
Rapor No: 06-01-2487453
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59

Full Plus Ekspertiz



06EHC845



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2487453 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EHC845	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90988	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2PJ09670	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Puma
İlk Tescil Tarihi	27-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-09-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59
Rapor No: 06-01-2487453
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59
Rapor No: 06-01-2487453
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü verileri okunamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2487453 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	74	4
2. Aks	71	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.094	0.935	14
2. Aks	0.894	0.8555	4
El Freni	0.965	0.994	2

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98V	7,1 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	98V	6,89 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/17	98V	7,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	98V	6,9 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2487453 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2487453 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

12.05.2026

Arac:
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Motor kodu:
B7]A
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:

WF02XXERK2PJ09670 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.05.2026 09:54:05/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu U0138:

DORT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ KONTROL UNİTESİNDEN GELEN C

AN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

RCM Hava yastığı CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Givenlik

Görüntü işleme modülü (A)

Givenlik

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1A79:

Arka sis lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

IPC gösterge panosu CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

SCCM Direksiyon sütunu modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U3001:
ECU
{ZİN VERİLEMEZ KESME
Ses/Video
ACM ses modülü
Hata kodu B1A001:
HOPARLOR 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2487453 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

WF02XXERK2PJ09670 şase nolu ve 06EHC845 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59
Rapor No: 06-01-2487453
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59
Rapor No: 06-01-2487453
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş Izi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş Izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı. Araç genelinde ppf söküm sonrası oluşan boya deformasyonuna benzer deforme mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-2487453 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:28 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:59
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası