

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1513012	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DPZ926



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1513012 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DPZ926	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	98558	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2PE16896	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Puma
İlk Tescil Tarihi	02-05-2023	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 09:41
Rapor No: 06-01-1513012
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 09:41

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1513012 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış kullanıma uygun seviyede
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		ufak taş izleri mevcut. şoför kapısı sağ arka cam açma tuşu çalışması hatalı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1513012 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	-3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	78	8
2. Aks	62	60	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7335	1.6065	7
2. Aks	0.804	0.847	5
El Freni	0.619	0.766	19

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	4,5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	4,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	4,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	4,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1513012 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1513012	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

19.08.2026
Arac:
Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost
Motor kodu:
B7JG
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WF02XXERK2PE16896 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
19.08.2026 09:11:55/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
PCM
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hava yastığı
RCM Hava yastığı CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Güvenlik
Görüntü işleme modülü (A)
Güvenlik
Park asistanı PAM CAN
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Konfor
IPC gösterge panosu CAN
Konfor
Sürücü kapısı modülü (CAN)
Konfor
Yolcu kapısı modülü (CAN)
Konfor
Telematik (CAN)
Hata kodu B156D:
Sanziman kumanda ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Konfor
SCCM Direksiyon sütunu modülü
Sanziman
TCM sanziman kumanda ünitesi
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Ses/Video
ACM ses modülü
Hata kodu B1A001:
HOPARLOR 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B119F:
GPS anten

Toprak kısa devresi vardır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U0255:
MODUL EKRANI ON ARAYUZ
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1513012	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WF02XXERK2PE16896 şase nolu ve 06DPZ926 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1513012	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 09:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1513012 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:28 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 09:41
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Kapı, sol ön	Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 09:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1513012	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:28	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 09:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası