

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BIC097

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BIC097	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	206385	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	6FPPXXMJ2PJP20979	Motor Gücü	118 kw
Motor Hacmi	2198cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Ranger
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak. Sağ ön cam çalışmıyor.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	74	3
2. Aks	72	61	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	6.025	6.311	4
2. Aks	4.7795	5.172	7
El Freni	4.3895	4.418	0

Verimlilik

95

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/65/17	116S	5,49 mm	Yazlık
Sol Arka	265/65/17	116S	4,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	265/65/17	116S	5,63 mm	Yazlık
Sağ Arka	265/65/17	116S	4,41 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2378141	Araç Giriş Tarihi:	27.05.2025 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.05.2025

Arac:

Skoda Octavia-III 1.6 16V TDI

Motor kodu:

CXXB

Uretim yili;

15-17

Kilometre durumu:

165448 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

TMBAG6NEXH0043375 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.05.2025 16:50:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 14119:

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI SENSORU 2

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu 16971:

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI SENSORU 2

Toprak kısa devresi vardır.

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Suruci kapi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapi elektronik

Hata kodu 65639:

Cam krikosu aktiatoru

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Direksiyon

Direksiyon asistani

Hata kodu 19716:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalidir.

Direksiyon

Direksiyon siitunu modiilii

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.10.2021		Çarpma	Hayır	0	TL
18.01.2021		Çarpma	Hayır	2478	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-2378141	Araç Giriş Tarihi:	27.05.2025 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kaporta, C-direk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2378141 Araç Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:53 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:28
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Pas



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Marş motoru > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Camlar, Ön cam > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Pas

Parça Grubu

Kapı, sağ ön

Parça ve Hasar

Cam mekanizması - Çalışmıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamamıştır. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 15:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2378141	Araç Giriş Tarihi:	27.05.2025 10:53	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 15:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası