

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1423824 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EKG447



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1423824 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EKG447	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	28804	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NAER22RR12079	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	RR12079	Marka	Ford
Motor Hacmi	999cc	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	14-05-2024
Sonraki Muayene Tar.	09-04-2026	Model Yılı	2024
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35
Rapor No: 06-01-1423824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1423824 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler ve boya atmaları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1423824 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	1.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	79	0
2. Aks	72	73	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.086	1.197	9
2. Aks	0.6935	0.689	0
El Freni	159	155	2.5

Verimlilik

26

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	95H	6,32 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	95H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	95H	6,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	95H	5,62 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1423824 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
344	304	69	142
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	82	14	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1423824 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.10.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.0i 12V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

SFCF

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFO02NAER22RR12079 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.10.2025 09:25:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec EcoBoost CAN

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modülü A CAN

Hata kodu U211B:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Görüntü işleme modülü (A)

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U2016:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 09:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1423824	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 09:35
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***2079 şasi nolu FORD TRANSIT COURIER VAN 1.0 P 100 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 09:35
Rapor No: 06-01-1423824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:05

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 09:35

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 09:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1423824	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 09:35
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan dolayı gözle kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 09:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1423824	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 09:05	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 09:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası