

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1424493 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EKG383



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1424493 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EKG383	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	47420	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NAER22RR10302	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	14-05-2024	Sonraki Muayene Tar.	09-04-2026
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09
Rapor No: 06-01-1424493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09
Rapor No: 06-01-1424493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jan kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1424493 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,9 m/km	-0.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	86	5
2. Aks	66	80	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0205	2.638	12
2. Aks	2.387	2.14	10
El Freni	0.873	0.9575	8

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	95H	5,59 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	95H	5,79 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	95H	5,49 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	95H	5,82 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09
Rapor No: 06-01-1424493
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
361	285	64	161
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	87	29	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1424493 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.10.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.0i 12V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

SFCF

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFO02NAER22RR10302 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.10.2025 15:41:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec EcoBoost CAN

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modülü A CAN

Hata kodu U211B:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Goriunty işleme modülü (A)

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağ

lantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U3000:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1385:

Seritte kalma yardımcısı

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon iitunu modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu U0146:

Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U2016:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 16:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1424493	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 15:08	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 16:09
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0302 şasi nolu FORD TRANSIT COURIER VAN 1.0 P 100 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09
Rapor No: 06-01-1424493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 16:09
Rapor No: 06-01-1424493
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:08

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 16:09

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş Izi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Taş Izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Ön tampon - Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 16:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1424493	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 15:08	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 16:09
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan dolayı hasar kusuru tespiti yapılamadı. Motor kaputu bağlantı civataları işlemlidir. Motor kaputunda folyo söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 16:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1424493	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 15:08	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 16:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası