

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1470365 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AE4629



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1470365 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06AE4629	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	22034	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF02N1ER62SM15819	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	YEŞİL BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	24-05-2025	Sonraki Muayene Tar.	17-03-2026
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36
Rapor No: 06-01-1470365
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1470365 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ufak taş izi ve küçük çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1470365 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.1 m/km	-2,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	76	3
2. Aks	64	63	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8315	1.7315	5
2. Aks	1.1205	1.4795	24
El Freni	118	151	22

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	102V	5,58 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	102V	5,37 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/17	102V	5,67 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	102V	5,29 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36
Rapor No: 06-01-1470365
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
340	301	59	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	72	15	98,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.03.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1470365	Araç Giriş Tarihi:	12.03.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	12.03.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Ses/Video
ACM ses modüllü CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

12.03.2026
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WF02N1ER625M 15819 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
12.03.2026 09:41:54 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
RCM Hava yastığı CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Güvenlik
Görüntü işleme modülü (A)
Hata kodu U0420:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bag
lanti
ALINAN GECERSİZ VERİ
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
IPC gösterge panosu CAN
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Konfor
Sürücü kapısı modülü (CAN)
Konfor
Yolcu kapısı modülü (CAN)
Konfor
SCCM Direksiyon sütunu modülü
Konfor
Telematik (CAN)
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hata kodu U0100:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu U0121:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hata kodu U0415:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.03.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1470365	Araç Giriş Tarihi:	12.03.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	12.03.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WF02N1ER62SM15819 şase nolu ve 06AE4629 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2026 10:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1470365 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2026 10:36
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Küçük çizik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.03.2026 10:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1470365	Araç Giriş Tarihi:	12.03.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	12.03.2026 10:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası