

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 13:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1447639	Araç Giriş Tarihi:	20.12.2025 11:26	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 13:28
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EIK390



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1447639 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06EIK390	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	91370	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF02N1ER92RB84893	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit Courier
İlk Tescil Tarihi	26-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28
Rapor No: 06-01-1447639
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1447639 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik, boya atması ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1447639 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.0 m/km	4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	90	3
2. Aks	69	79	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.772	1.559	12
2. Aks	151	182	17
El Freni	1.304	1.145	12

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,07 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,91 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,89 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28
Rapor No: 06-01-1447639
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
375	323	55	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	69	21	94,52
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1447639 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.12.2025

Arac:

Ford Transit Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02N1ER92RB84893 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.12.2025 11:56:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0034:

TEKERLEK SENSÖRÜ ON SAG

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu C101F:

SOLENOID VALF

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modülü A CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basınc sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Konfor

Goriunti işleme modülü (A)

Hata kodu U0253:

MODUL F. YARD. CİHAZLAR, ARAYUZ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag lanti

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Telematik (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSİZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSİZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSİZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U2016:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!

Hata kodu U3001:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1447639 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.08.2024		Çarpışma	Hayır	13920	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28
Rapor No: 06-01-1447639
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Nikelaj, alt > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 13:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1447639 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 13:28
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı lambası yanıyor ve arıza uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 13:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1447639	Araç Giriş Tarihi:	20.12.2025 11:26	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 13:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan