

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EGR322



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06EGR322	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	92645	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF02N1ER02PP63554	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	15-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34
Rapor No: 06-01-2447462
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	85	4
2. Aks	66	72	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5305	1.175	23
2. Aks	0.859	0.802	6
El Freni	1.117	1.1705	4

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,12 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,22 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,01 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,32 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34
Rapor No: 06-01-2447462
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
374	329	62	137
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	75	15	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2447462	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:15	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

19.12.2025
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WF02N1ER02PP63554 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
19.12.2025 17:08:51 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
ABS
ABS (CAN)
Hata kodu C0020:
ABS hidrolik pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Hava yastığı RCM CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
Gösterge panosu grubu IPC CAN
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Konfor
Görüntü işleme modülü (A)
Hata kodu U0253:
MODUL F. YARD. CİHAZLAR, ARAYUZ
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U0420:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bag
lantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Konfor
Direksiyon siitunu modülü
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Telematik (CAN)
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hata kodu U0401:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS
I
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U0415:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0415:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hata kodu U3001:
ECU
{ZIN VERİLEMEZ KESME
Ses/Video
Ses kumanda ünitesi ACM CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.03.2024		Çarpışma	Hayır	24603.83	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2447462	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:15	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2447462 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:15 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş İzi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş İzi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Küçük Çizik



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu iç dış işlemli boyalı ve civataları işlemli

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2447462	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:15	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası