

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1435395 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EPJ819



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1435395 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EPJ819	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	42831	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF02N1ER12RG67990	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	GRI	Model	Transit Courier
İlk Tescil Tarihi	29-08-2024	Sonraki Muayene Tar.	16-05-2026
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04
Rapor No: 06-01-1435395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1435395 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler ve kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1435395 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4 m/km	-2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	83	5
2. Aks	74	79	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5095	1.5325	1
2. Aks	125	158	21
El Freni	1.1245	1.3705	17

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	99H	4,93 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16	99H	4,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16	99H	4,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16	99H	4,96 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1435395 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
366	330	60	148
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	72	13	98,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 10:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1435395	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 10:04
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

13.11.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02N1ER12RG67990 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.11.2025 09:50:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B1026:

KONTAK KILIDI KONTROLU

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Goriuntı isleme modilii (A)

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag

lantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiiili (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiiilii

Konfor

Telematik (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U2016:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YANLIS!

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 10:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1435395	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 10:04
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***7990 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TITANIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 10:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1435395	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 10:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1435395 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:30 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı




Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yüzeysel Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 10:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1435395	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 09:30	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 10:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası