

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1507332 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



41AZL227



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1507332 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri


Plaka	41AZL227	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	9440	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF02N1ER62RT35105	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	YEŞİL	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	17-03-2025	Sonraki Muayene Tar.	10-12-2026
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/10
Rapor No:	06-01-1507332	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1507332 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1507332 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.0 m/km	4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	80	3
2. Aks	61	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.878	1.826	2
2. Aks	2.093	2.172	3
El Freni	1.571	1.0535	32

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	99H	4,5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16	99H	5,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16	99H	4,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16	99H	5,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1507332 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1507332	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

29.07.2026
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WF02N1ER62RT35105 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
29.07.2026 11:38:14/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCi
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
RCM Hava yastığı CAN
Klima
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Güvenlik
Görüntü işleme modülü (A)
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
IPC gösterge panosu CAN
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Konfor
Sürücü kapısı modülü (CAN)
Konfor
Yolcu kapısı modülü (CAN)
Konfor
SCCM Direksiyon sütunu modülü
Konfor
Telematik (CAN)
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hata kodu U0100:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu U0121:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hata kodu U0401:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS
I
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U0415:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC
Hata kodu U0415:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hata kodu U2016:
ECU
YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJ!
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Ses/Video
ACM ses modülü CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1507332	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WF02N1ER62RT35105 şase nolu ve 41AZL227 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1507332	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu ve bagaj kapağı mikron değerleri içi dış yüksek ve değişkenlik göstermektedir, bağlantı civatalarında işlem mevcut. Motor kaputu koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılmadı.

Diğer notlar;

Soğutma sıvısı eksik ve yakıt miktarı çok düşük olduğundan DYNO testi yapılmadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1507332	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası