

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 17:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-03-1378901 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CİF024

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 17:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-03-1378901 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CIF024	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	72265	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLT60722	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 17:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-03-1378901 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Araçta harici duman çıkışı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 17:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-03-1378901 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.1 m/km	-9.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	71	0
2. Aks	79	85	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.889	2.427	15
2. Aks	2.3825	2.4885	4
El Freni	1.797	1.8585	3

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,75 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	5,11 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,68 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	5,24 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 17:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-03-1378901 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 16:49 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
508	466	76	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	83	10	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 17:25	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-03-1378901	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:49	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 17:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

28.05.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMLT60722 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

28.05.2025 17:19:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P2687:

YAKIT ISITICI SİSTEMİ

KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U300E:

Kontak anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0722 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 17:25	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-03-1378901	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:49	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 17:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 17:25	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-03-1378901	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:49	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 17:25
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tavan, Port bagaj demiri > Sökülmüş-Yok



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Sol ön çamurluk püskürtme boya ve boya akıntısı mevcut. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır. Sol ön kapıda etiket sökme izleri mevcuttur. Sol arka çamurlukta maskeleme boya hatası mevcuttur. Araçta harici duman çıkışı mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	28.05.2025 17:25	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-03-1378901	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 16:49	Araç Çıkış Tarihi:	28.05.2025 17:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası