

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CIE983



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CIE983	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	82111	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLT60190	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, boya atması, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol arka lastik delinmiş. Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-2	-2	-2
2. Aks	-2	-2	-2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-2	-2	-2
2. Aks	-2	-2	-2
El Freni	-2	-2	-2

Verimlilik

10194

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	5,24 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	5,33 mm	Kışlık



Lastik, sol arka >
Delinmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.06.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMLT60190 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.06.2025 12:55:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.09.2022		Çarpışma	Hayır	3006.64	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49
Rapor No: 06-01-1382017
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapağı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49
Rapor No: 06-01-1382017
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49


Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Yüzeysel Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Rüzgar engelleyici > Sökülmüş-Yok



Tavan, Rüzgar engelleyici > Sökülmüş-Yok



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 13:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1382017 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 13:49
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Araçta etiket söküm izleri mevcut. Yağ kaçaqları olduğundan Dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.06.2025 13:49	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1382017	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 13:01	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 13:49
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası