

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DTZ070



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34DTZ070	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	48161	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMJ67633	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri,çizikler,kirli ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Çakmak yok
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balatalar ve diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza yok
Akü		Akü takviyesiyle çalıştırıldı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	77	4
2. Aks	63	72	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2375	0.966	21
2. Aks	0.803	0.8085	0
El Freni	1.3535	1.4005	3

Verimlilik

27

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	6,13 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	6,03 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	6,24 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	6,07 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.07.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMM 67633 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.07.2025 14:02:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu U0111:

AKU IZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sicaklik algilayicisi

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

Hata kodu P0068A:

ANA ROLE

Role cok erken aciliyor.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.10.2024		Carpma	Hayır	0	TL
09.03.2022		Carpma	Hayır	0	TL
15.07.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	173.46	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2025 14:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1398000	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2025 13:37	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2025 14:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17
Rapor No: 06-01-1398000
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza >
Sökülmüş-Yok



Arka aks, Amortisör, arka sol >
Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17
Rapor No: 06-01-1398000
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Sökülmüş-Yok




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1398000 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Yağ kaçaqları olduğundan dolayı Dyno testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2025 14:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1398000	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2025 13:37	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2025 14:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası