

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1388797 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DTY968

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape, is shown on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1388797 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DTY968	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	116998	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMJ66545	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1388797 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik taş izi ve standart dışı onarımlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		koltuklar ve kapı döşemelerinde sigara yanığı ve yırtıklar mevcut-tavanda ezik
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Bakım arıza lambası yanıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sağ arkalastik yırtılmışstepne takılı-jantlardaçizikler mevcut-lastikleryıpran
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı ve yağ seviyesi çubuğu sabitlemesi hatalı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülmediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma suyu eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1388797 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	-0,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	90	9
2. Aks	71	63	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6575	1.726	3
2. Aks	0.8435	0.7685	8
El Freni	1.463	1.536	4

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,42 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	3,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,36 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4,7 mm	Kışlık



Lastik, sağ arka > Onaysız



Lastik, sağ arka > Delinmiş



Lastik, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1388797 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1388797 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24 Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

28.06.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMM 66545 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.06.2025 13:46:00 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.03.2022		Çarpma	Hayır	5077.35	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.06.2025 14:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1388797	Araç Giriş Tarihi:	28.06.2025 13:24	Araç Çıkış Tarihi:	28.06.2025 14:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11
Rapor No: 06-01-1388797
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11
Rapor No: 06-01-1388797
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11

Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Ezik

Diğer



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Tampon, arka, Reflektör, sol > Çatlak



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Kırılmış



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Kırılmış



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Kırılmış



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motorsöğütması, Soğutma sıvısı > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11
Rapor No: 06-01-1388797
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ kontrol cubuğu > Sabitlemesi Hatalı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yanık Deliği



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Yanık Deliği



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Yanık Deliği



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Delinmiş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Yanık Deliği

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.06.2025 14:11
Rapor No: 06-01-1388797
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:24

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.06.2025 14:11



Koltuklar, ön, Koltuklar > Yanık Deliği



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş Izi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Tavan, Ön cam direği, sağ > Taş Izi



Tavan, Ön cam direği, sağ > Taş Izi



Çamlar, Ön cam > Taş Izi



Tavan, Ön cam direği, sol > Taş Izi



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Taş Izi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Notlar

Araç Bilgileri;

Araç çekme belgeli

Diğer notlar;

Bakım lambası yanıyor.yağ kaçağı olduğundan dolayı dyno test yapılamadı. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.sağ arka lastik yarılmış stepne takılı.sağ arkada takılı olan lastik balon yapmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.06.2025 14:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1388797	Araç Giriş Tarihi:	28.06.2025 13:24	Araç Çıkış Tarihi:	28.06.2025 14:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası