

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25

Full Plus Ekspertiz



06CKU930

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 2/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CKU930	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	30011	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMB87121	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım,ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balata ve disklerde aşınma mevcut
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü takviyesiyle çalışıldı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1403676 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,9 m/km	4,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	75	3
2. Aks	70	68	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.252	1.1665	6
2. Aks	0.69	0.802	13
El Freni	1.5	1.32	11

Verimlilik

29

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	5,81 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	6,24 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	5,76 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	6,12 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1403676 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.08.2025 17:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1403676	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	12.08.2025 17:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

11.08.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMMBS87121 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.08.2025 16:19:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0068A:

ANA ROLE

Role çok erken aciliyor.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U300E:

Kontak anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1403676 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.01.2024		Park Halinde Çarpılma	Hayır	2586	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Kırılmış



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 17:25
Rapor No: 06-01-1403676
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:48

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 17:25



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme
Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Şanzıman	Debriyaj - Aşınmış
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç yağ bakımı uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı motor yağ seviyesi kontrol edilemedi. Debriyaj aşınmış olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.08.2025 17:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1403676	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	12.08.2025 17:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası