

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1406500 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CME446



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1406500 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CME446	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	42421	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMB86829	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1406500
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		lastiklerde deformeler jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü takviyesiyle çalıştırıldığından akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1406500 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	79	5
2. Aks	81	74	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8995	1.8705	1
2. Aks	0.978	1.0715	8
El Freni	1.386	1.2745	8

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	2,45 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	5,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,45 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1406500
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07

Sayfa: 5/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
260	224	44	115
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	51	11	69,86
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1406500 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.08.2025
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NMOMXXTACMMBS86829 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
19.08.2025 12:49:44 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P0072:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
SINYAL ÇOK ZAYIF
Hata kodu P083F:
KAVRAMA PEDALI SvicCI "A"/"B"
HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu P0562:
SİSTEM VOLTAJLI
VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK
Hata kodu P2122:
GAZ KELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSÖRÜ YA DA GAZ K
ELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SVICI "D"
HATALI SINYAL
Hata kodu P0068A:
ANA RÖLE
Röle çok erken açılıyor.
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı RCM CAN
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJLI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U0155:
Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gösterge panosu grubu IPC CAN
Hata kodu U0100:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu U0121:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI
Hata kodu U0140:
SASI CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U3006:
ECU
Giriş devresi A hatalıdır.

Hata kodu U300E:
Kontak anahtarı "acma" pozisyonu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2025 13:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1406500	Araç Giriş Tarihi:	19.08.2025 12:07	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2025 13:20
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***6829 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2025 13:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1406500	Araç Giriş Tarihi:	19.08.2025 12:07	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2025 13:20
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1406500
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1406500
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:07

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 13:20

Diğer



Tampon, ön, Tampon koruyucu sağ > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstisna > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Tampon, arka, Reflektör, sol > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2025 13:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1406500	Araç Giriş Tarihi:	19.08.2025 12:07	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2025 13:20
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ arka lastik marka modeli farklı

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2025 13:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1406500	Araç Giriş Tarihi:	19.08.2025 12:07	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2025 13:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası