

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DTY893



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34DTY893	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	39381	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMJ66053	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor üst kapağı yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. Akü kutup başı oksitlenmiş
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	80	5
2. Aks	75	75	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.238	1.9245	14
2. Aks	1.331	1.3505	1
El Freni	1.068	1.0455	2

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	88H	88H	4,48 mm	Kışlık
Sol Arka	88H	88H	3,95 mm	Kışlık
Sağ Ön	88H	88H	4,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	88H	88H	5,33 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
283	234	50	150
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	64	13	87,67
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.09.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMM 66053 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.09.2025 16:06:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.12.2023		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16
Rapor No: 06-01-1416558
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Camlar, Arka cam > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16
Rapor No: 06-01-1416558
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Kırılmış



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Kırılmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Deforme Olmuş




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.09.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1416558 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol arka lastik marka modeli farklı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Etiket folyo olan yerlerde gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.09.2025 16:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1416558	Araç Giriş Tarihi:	15.09.2025 15:41	Araç Çıkış Tarihi:	15.09.2025 16:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası